

Акт технічного обстеження об'єкта
Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну Вінницького
національного аграрного університету
від 02.12.2019 р.

Мною, інженером з інвентаризації нерухомого майна Костюк В.В, проведено обстеження будівель Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету на предмет доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

ВСТАНОВЛЕНО: Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету розташований за адресою м.Немирів, вул. Гімназійна 29, вул. Гімназійна 27.

Навчальний корпус обладнаний пандусом, який облаштований поручнем в двох рівнях, що відповідає діючим нормам. Ширина входних дверей відповідає вимогам і забезпечує безперешкодний доступ мало мобільним групам населення.

Навчальні приміщення коледжу забезпечені обладнанням для безперешкодного доступу до будівлі, навчальних аудиторій відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.

Виконав



Костюк В. В.

Кваліфікаційний сертифікат
Серія АЕ № 003684 від 14.05.2015

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 003684

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Костюк Валентина Василівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Інженер з інвентаризації нерухомого майна

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____
(рішенням _____ відповідної _____ секції Комісії
від 13.05.2015 № 52, затвердженням президією
Комісії 14.05.2015 № 52-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 14.05 2015 року
за № 3544.


Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічна інвентаризація

об'єктів нерухомого майна.

Дата видачі 14.05 2015 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії





Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Україна

**НЕМИРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

22800 м. Немирів, вул. Гімназійна 19, тел.(факс) 2-27-84 Nem_upszn@vin.gov.ua Код ЄДРПОУ 03191822

12.02.2020

01-13-0397

На № _____

від _____

Директору Немирівського коледжу
будівництва, економіки та дизайну
Вінницького національного
аграрного університету
Кондратовій М. В.

Про відповідність
матеріально-технічної бази
нормам з охорони праці

На ваше звернення щодо відповідності нормам з охорони праці приміщень та матеріально-технічної бази Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету, що розташовані за адресою: м. Немирів, вул. Гімназійна 29, вул. Гімназійна 27, відповідно до статті 6 Закону України "Про засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності", управлінням в межах своїх повноважень, було проведено перевірку стану охорони праці.

За результатами перевірки приміщення та матеріальна-технічна база Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ, що розташовані за адресою: м. Немирів, вул. Гімназійна 29, вул. Гімназійна 27, визнані такими, що відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці.

Заступник начальника управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації



В. М. Коваленко